

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse		Municipalité
89 - 91	Lièvre (chemin de la)	Kiamika
Dénomination		Latitude
N/D		46.4480
Matricule	Cadastre	Longitude
8645-76-7080	2 676 509	-75.4425
Statut juridique		No fiche PIMIQ
Sans statut		206131



2016_79025_LIEV_0089_01

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	agricole
Typologie constructive (structure apparente)	indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)	Grange-étable à toit brisé

Volumétrie

Nombre d'étages	2	Matériau soubassement	indéterminé
Saillie(s)			
volume annexe			

Élévations

Matériau(x) façade principale	planche de bois verticale
	parement de métal profilé

Toitures

Profil(s) toiture	mansardé à deux versants	Revêtement(s) toiture	tôle profilée
	à deux versants droits		

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
coulissante	métal	sans objet	sans objet

Lucarne(s)	aucune
------------	--------

Ornementation

sans objet

 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction entre 1900-1950

Aucune information historique retrouvée jusqu'à maintenant.

Références documentaires

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique

Excellent
 Bon
 Passable
 Mauvais

État d'authenticité

Excellent
 Bon
 Passable
 Mauvais

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle
 Supérieure
 Bonne
 Moyenne
 Faible

Commentaires

L'état physique est passable. Le revêtement de bois manque de peinture et des ouvertures de fenêtres ne possèdent plus de vitre. La structure aurait besoin d'être consolidée.

Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en bois. Beau silo. Conserver et entretenir le bâtiment. Repeindre tous les éléments en bois, installer des fenêtres en bois avec des carreaux, consolider la structure.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- l'ancienneté du bâtiment (construit entre 1900 et 1950)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- l'architecture : grange-étable avec toiture brisée
- le contexte : il s'agit d'une belle grange-étable encore en fonction qui occupe une place dans le paysage agricole de la vallée de la rivière du Lièvre
- l'usage : il s'agit d'un bâtiment agricole

Photographies



2016_79025_LIEV_0089_02



2016_79025_LIEV_0089_13

Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par