

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse		Municipalité
205 -	Peupliers (rue des)	Lac-des-Écorces
Dénomination		Latitude
N/D		46.5061
Matricule	Cadastre	Longitude
9252-34-5091	2 677 725	-75.3594
Statut juridique		No fiche PIMIQ
Sans statut		206152



2016_79078_PEUP_0205_01

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)	indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)	Cottage vernaculaire / plan en L

Volumétrie

Nombre d'étages	1 ½	Matériau soubassement	indéterminé
Saillie(s)	auvent		galerie

Élévations

Matériau(x) façade principale	bardeau de bois

Toitures

Profil(s) toiture	à deux versants droits	Revêtement(s) toiture	tôle profilée

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
plane	bois	à guillotine	bois
		contemporaine	contemporain

Lucarne(s)	aucune

Ornementation

chambranle	planche cornière

 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction entre 1900-1940

Aucune information historique retrouvée jusqu'à maintenant.

Références documentaires

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique Excellent Bon Passable Mauvais

État d'authenticité Excellent Bon Passable Mauvais

Valeur patrimoniale Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Commentaires

L'état physique est passable. Le revêtement de bardeaux de bois a besoin d'être repeint ou reteint. La tôle de la toiture a besoin d'être remplacée ou repeinte. La corniche du toit manque de peinture.

Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement de bardeaux de bois, les fenêtres à guillotine, le garde-corps. Les fenêtres contemporaines mériteraient d'être remplacées par des modèles à guillotine identiques aux anciennes. Pour le reste, conserver tel quel et entretenir le bâtiment. Repeindre tous les éléments qui manquent de peinture.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- l'ancienneté du bâtiment (construit entre 1900 et 1940)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : cottage vernaculaire américain

Photographies



2016_79078_PEUP_0205_02



2016_79078_PEUP_0205_08

Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par