

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse		Municipalité
123 -	1er Rang de Wurtele	Ferme-Neuve
Dénomination		Latitude
N/D		46.6848
Matricule	Cadastre	Longitude
8472-61-6287	5 112 369	-75.4639
Statut juridique		No fiche PIMIQ
Sans statut		206113



2016_79097_1WUR_0123_08

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)	indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)	Cottage vernaculaire / plan en L

Volumétrie

Nombre d'étages	1 ½	Matériau soubassement	indéterminé
Saillie(s)	auvent		galerie

Élévations

Matériau(x) façade principale	bardeau d'amiante
-------------------------------	-------------------

Toitures

Profil(s) toiture	à deux versants droits	Revêtement(s) toiture	bardeau d'asphalte
-------------------	------------------------	-----------------------	--------------------

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
plane	contemporain	à guillotine	contemporain

Lucarne(s)	aucune
------------	--------

Ornementation

chambranle	planche cornière
polychromie	

 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction entre 1910-1950

Aucune information historique retrouvée jusqu'à maintenant.

Références documentaires

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique Excellent Bon Passable Mauvais

État d'authenticité Excellent Bon Passable Mauvais

Valeur patrimoniale Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble excellent.

Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en bardeau d'amiante, le programme décoratif (chambranles, planches cornières, polychromie des couleurs). Les fenêtres et les portes sont contemporaines. Le modèle de fenêtre imite probablement celui d'origine et constitue ainsi un bon modèle de remplacement. La maison a connu une évolution harmonieuse. Elle est entourée de superbes bâtiments de ferme anciens en bois qui sont très bien conservés. Il est rare de voir un ensemble de bâtiments secondaires avec un aussi haut degré d'authenticité. Préserver les bâtiments et leurs composantes en bois.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- l'ancienneté du bâtiment (construit entre 1910 et 1950)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : cottage vernaculaire américain avec pignon en façade
- le contexte : il s'agit d'une maison de ferme entourée de bâtiments secondaires anciens très intéressants

Photographies



2016_79097_1WUR_0123_10_04



123 1er Rg des Wurtele, 1983

Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par